
Formänderungsarbeit

Autor & Copyright: Dipl.-Ing. Harald Nahrstedt

Version: 2016 / 2019 / 2021 / 365

Erstellungsdatum: 06.12.2023

Überarbeitung:

Die Formänderungsarbeit W beschreibt die geleistete Arbeit zur Verformung eines elastischen Ssystems. Die hier aufgeführten Formeln und Beispiele dienen als Arbeitsgrundlage für eine Umsetzung mit Excel.

Anwendungs-Datei:

Bei der elastischen Verformung eines Körpers oder dem Spannen einer Feder muss eine Kraft aufgewandt werden. Diese verrichtet eine wegabhängige Arbeit.

1 Formänderungsarbeit bei Normalspannung

Wir betrachten ein Massenelement dx , dass durch eine Normalspannung in Richtung dx verformt wird (Bild 1).




Bild 1. Formänderung unter Normalspannung

Die Federarbeit ergibt sich aus

$$dW = \sigma_x \cdot dz \cdot dy \cdot \epsilon_x \cdot dx \cdot \frac{1}{2}. \quad (1)$$

Mit

$$\epsilon_x = \frac{\sigma_x}{E} \quad (2)$$

und

$$dV = dx \cdot dy \cdot dz \quad (3)$$

folgt

$$dW = \frac{\sigma_x}{2} \cdot dV \cdot \frac{\sigma_x}{E} = \frac{1}{2 \cdot E} \cdot \sigma_x^2 \cdot dV \quad (4)$$

Für die gesamte Federarbeit folgt

$$W = \frac{1}{2 \cdot E} \cdot \int \sigma_x^2 \cdot dV. \quad (5)$$

Wenn $\sigma_x = \text{konst.}$, gilt

$$W = \frac{\sigma_x^2}{2 \cdot E} \cdot V \quad (6)$$

2 Formänderungsarbeit bei Tangentialspannung




Bild 2. Formänderung unter Tangentialspannung

Der Ansatz zur Federarbeit ist in diesem Fall

$$dW = \tau \cdot dz \cdot dy \cdot \varphi \cdot dx \cdot \frac{1}{2} \quad (7)$$

$$dW = \frac{\tau^2}{2 \cdot G} \cdot dV \quad (8)$$

Für den Gleitmodul G gilt auch die Beziehung

$$\varphi = \frac{\tau}{G} \quad (9)$$

3 Spezielle Formänderungsarbeit

3.1 Formänderungsarbeit bei Biegespannung (Normalspannung)

Wir betrachten den Biegequerschnitt mit dem axialen Flächenträgheitsmoment I (Bild 3).




Bild 3. Biegequerschnitt

Die Biegespannung im Abstand y von der neutralen Phase bestimmt sich aus

$$\sigma = \frac{M \cdot y}{I} = \frac{M \cdot y}{I} \cdot y \quad (10)$$

Durch Einsetzen folgt

$$dW = \frac{1}{2 \cdot E} \cdot \frac{M \cdot b^2}{I^2} \cdot y^2 \cdot dx \cdot dy \cdot dz \quad | \quad dy \cdot dz = dA \quad (11)$$

$$dW = \frac{1}{2 \cdot E} \cdot \frac{M \cdot b^2}{I^2} \cdot y^2 \cdot dA \cdot dx \quad (12)$$

$$dW = \frac{1}{2 \cdot E} \cdot \frac{M \cdot b^2}{I^2} \int y^2 \cdot dA \cdot dx \quad | \quad I = \int y^2 \cdot dA \quad (13)$$

$$dW = \frac{1}{2 \cdot E} \cdot \frac{M \cdot b^2}{I_p} \cdot dx \quad (14)$$

3.2 Formänderungsarbeit bei Torsionsspannung (Tangentialspannung)

Mit dem polaren Flächenträgheitsmoment I_p und dem Verdrehwinkel φ bestimmt sich die Torsionsspannung unter dem Torsionsmoment M_t

$$\tau = \frac{M_t}{I_p} \cdot \varphi. \quad (15)$$

Für die Formänderungsarbeit folgt

$$dW = \frac{1}{2 \cdot G} \cdot \frac{M_t^2}{I_p^2} \cdot \varphi^2 \cdot dz \cdot dy \cdot dx \quad | \quad dz \cdot dy = dA \quad (16)$$

$$dW = \frac{1}{2 \cdot G} \cdot \frac{M_t^2}{I_p^2} \cdot \varphi^2 \cdot dA \cdot dx \quad (16)$$

$$dW = \frac{1}{2 \cdot G} \cdot \frac{M_t^2}{I_p} \cdot dx \quad (16)$$

3.3 Anwendungsbeispiele

3.3.1 Einseitig eingespannter Träger unter Punktlast

An einem einseitig eingespannten Träger wirkt am Ende eine Punktlast (Bild 4).




Bild 4. Einseitig eingespannter Träger unter Punktlast

Anwendung der Formel

$$dW = \frac{1}{2} \cdot \frac{M_b^2}{E \cdot I} dx \quad | \quad M_b = F \cdot x \quad (17)$$

$$dW = \frac{1}{2 \cdot E \cdot I} \cdot F^2 \cdot x^2 \cdot dx \quad (18)$$

$$W = \int dW = \frac{1}{2 \cdot E \cdot I} \cdot F^2 \cdot \int_0^l x^2 \cdot dx \quad (19)$$

$$W = \frac{F^2}{2 \cdot E \cdot I} \cdot \left| x^3 \right|_0^l = \frac{F^2 \cdot l^3}{6 \cdot E \cdot I} \quad (20)$$

Da aber der Träger durch die Karft F an der Stelle l den Weg f zurücklegt, kann man setzen

$$\frac{F^2 \cdot l^3}{6 \cdot E \cdot I} = \frac{F \cdot f}{2}. \quad (21)$$

Es ergibt sich die maximale Durchbiegung aus

$$f = \frac{F \cdot l^3}{3 \cdot E \cdot I}. \quad (22)$$

Unter diesem Weg ist also f nur unter der Punktlast bestimmbar.

3.3.2 Frei aufliegender Träger unter unsymmetrisch angreifender Punktlast

Der Träger (Bild 5) wird getrennt an der Stelle der Punktlast betrachtet. Aus der Gleichgewichtsbetrachtung folgt dann

$$W = W_1 + W_2 = \frac{F \cdot f}{2}. \quad (23)$$

Für die Formänderungsarbeit folgt

$$dW = \frac{1}{2} \cdot \frac{M_b^2}{E \cdot I} \cdot dx \quad (24)$$




Bild 5. Beidseitig aufliegender Träger unter Punktlast

Die Auflagerkräfte bestimmen sich aus

$$A = F \cdot \frac{b}{l}; B = F \cdot \frac{a}{l} \quad (25)$$

Die einzelnen Formänderungsarbeiten sind

$$W_1 = \frac{A^2}{2 \cdot E \cdot I} \left| \frac{x^3}{3} \right|_0^a = \frac{F^2 \cdot b^2 \cdot a^3}{6 \cdot E \cdot I \cdot l^2} \quad (26)$$

$$W_2 = \frac{B^2}{2 \cdot E \cdot I} \left| \frac{x^3}{3} \right|_0^a = \frac{F^2 \cdot a^2 \cdot b^3}{6 \cdot E \cdot I \cdot l^2} \quad (27)$$

Die Durchbiegung unter der Last ergibt sich aus dem Ansatz

$$\frac{F \cdot f}{2} = \frac{F^2 \cdot a^2 \cdot b^2}{6 \cdot E \cdot I \cdot l^2} (a + b) \quad | \quad a + b = l \quad (28)$$

$$f = F \cdot \frac{a^2 \cdot b^2}{3 \cdot E \cdot I \cdot l} \quad (29)$$

3.3.3 Federkonstanten einer gewickelten zylindrischen Feder

Für eine zylindrische Feder (gewickelte Schraubenfeder) von gleichem Drahtdurchmesser (Bild 6), ist die Federkonstante c zu bestimmen.




Bild 6. Zylindrisch gewickelte Feder

Die Formänderungsarbeit folgt aus dem Ansatz

$$dW = \frac{Mt^2}{2 \cdot G \cdot I_p} \cdot dx. \quad (30)$$

Darin ist

$$Mt = F \cdot R \quad (31)$$

in diesem Fall konstant und der Weg ist

$$s = 2 \cdot R \cdot \pi \cdot i. \quad (32)$$

Es folgt die Formänderungsarbeit

$$W = \frac{F^2 \cdot R^2}{2 \cdot G \cdot I_p} \cdot 2 \cdot R \cdot \pi \cdot i. \quad (33)$$

Sie entspricht der Durchbiegungsarbeit

$$W = \frac{F \cdot f}{2}, \quad (34)$$

sodass durch Gleichsetzung folgt

$$\frac{F^2 \cdot R^2}{2 \cdot G \cdot I_p} \cdot 2 \cdot R \cdot \pi \cdot i = \frac{F \cdot f}{2} \quad (35)$$

Durch Umstellung folgt die Durchbiegung

$$f = \frac{2 \cdot F \cdot R^2 \cdot \pi \cdot i}{G \cdot I_p} \quad (36)$$

Für die Federkonstante c besteht die Beziehung

$$c = \frac{F}{f} = \frac{G \cdot I_p}{2 \cdot F \cdot R^2 \cdot \pi \cdot i} \quad | \quad I_p = \frac{d^4 \pi}{32} \quad (37)$$

Durch Einsetzen folgt die Formel zur Bestimmung der Federkonstanten

$$c = \frac{G \cdot d^4}{64 \cdot R^3 \cdot i} \quad (38)$$

3.3.4 Federkonstante einer gewickelten konischen Feder

Für eine konische Feder (gewickelte Schraubenfeder) von gleichem Drahtdurchmesser (Bild 7), ist die Federkonstante c zu bestimmen. Zu beachten ist, dass Mt veränderlich ist!




Bild 7. Konisch gewickelte Feder

$$dx = y \cdot d\varphi; y = r + z. \quad (39)$$

Aus den Proportionen ergibt sich

$$\frac{l}{R-r} = \frac{x}{z}; \frac{R-r}{i \cdot 2 \cdot \pi} = \frac{z}{\varphi} \quad (40)$$

oder

$$\frac{l}{i \cdot 2 \cdot \pi} = \frac{x}{\pi}; \frac{R-r}{i \cdot 2 \cdot \pi} = \frac{y-r}{\varphi} \quad (41)$$

Aus diesen Gleichungen ergibt sich

$$y = r + \varphi \cdot \frac{R-r}{i \cdot 2 \cdot \pi} \quad (42)$$

Die Gleichung für die Formänderungsarbeit lautet

$$W = \frac{M_t(x)^2}{2 \cdot G \cdot I_p} \int dx \quad (43)$$

Die Größe l als Integrationsgrenze ist noch unbekannt.

$$\int_0^l dx = \int_{\varphi=0}^{\varphi=i2\pi} \left(r + \varphi \frac{R-r}{i \cdot 2 \cdot \pi} \right) d\varphi \quad (44)$$

$$l = \left| r \cdot \varphi + \frac{\varphi^2}{2} \cdot \frac{R-r}{i \cdot 2 \cdot \pi} \right|_0^{i2\pi} \quad (45)$$

$$l = r \cdot i \cdot 2 \cdot \pi + \frac{(i \cdot 2 \cdot \pi)^2 \cdot (R-r)}{2 \cdot 2 \cdot i \cdot 2 \cdot \pi} \quad (46)$$

$$l = i \cdot \pi \cdot (R + r). \quad (47)$$

Für die Formänderungsarbeit folgt

$$W = \frac{Mt(x)^2}{2 \cdot G \cdot Ip} \int_0^{i\pi(R+r)} dx \quad (48)$$

$$W = \frac{F^2 \cdot y^2}{2 \cdot G \cdot Ip} \int_0^{i\pi(R+r)} dx. \quad (48)$$

Da

$$dx = y \cdot d\varphi \quad (49)$$

ist, ergibt sich auch

$$W = \frac{F^2}{2 \cdot G \cdot Ip} \int_0^{i2\pi} y^2 \cdot dx. \quad (50)$$

$$y = r + \varphi \frac{R-r}{i \cdot 2 \cdot \pi}; \quad \frac{R-r}{i \cdot 2 \cdot \pi} = a \quad (51)$$

$$y^3 = (r + \varphi \cdot a)^3 = r^3 + 3r^2 a \varphi + 3r a^2 \varphi^2 + a^3 \varphi^3 \quad (52)$$

Und wenn für

$$\frac{F^2}{2 \cdot G \cdot Ip} = A \quad (53)$$

gesetzt wird, dann ergibt sich für die Formänderungsarbeit

$$W = A \int_0^{i2\pi} (r^3 + 3r^2 a \varphi + 3r a^2 \varphi^2 + a^3 \varphi^3) \quad (54)$$

$$W = A \left[r^3 \varphi + \frac{3}{2} r^2 a \varphi^2 + r a^2 \varphi^3 + \frac{1}{4} a^3 \varphi^4 \right]_0^{i2\pi} \quad (55)$$

$$W = A \cdot \left(r^3 i2\pi + \frac{3}{2} r^2 a i^2 4\pi^2 + r a^3 i^3 8\pi^3 + \frac{1}{4} a^3 i^4 16\pi^4 \right); \quad a = \frac{R-r}{i \cdot 2 \cdot \pi} \quad (56)$$

$$W = A \cdot i \cdot 2 \cdot \pi \cdot \left(r^3 + \frac{3}{2} r^2 (R-r) + r (R-r)^2 + \frac{1}{4} (R-r)^3 \right) \quad (57)$$

$$W = A \cdot i \cdot 2 \cdot \pi \left(r^3 - \frac{3}{2} r^3 + \frac{3}{2} Rr^2 + R^2 r - 2Rr^2 + r^3 + \frac{1}{4} R^3 - \frac{3}{4} R^2 r + \frac{3}{4} Rr^2 - \frac{1}{4} r^3 \right) \quad (58)$$

$$W = A \cdot i \cdot 2 \cdot \pi \left(\frac{1}{4} r^3 + \frac{1}{4} Rr^2 + \frac{1}{4} R^2 r + \frac{1}{4} R^3 \right) \quad (59)$$

$$W = A \cdot i \cdot \frac{\pi}{2} (r^3 + Rr^2 + R^2 r + R^3) \quad (60)$$

$$W = A \cdot i \cdot \frac{\pi}{2} (R+r)(R^2 + r^2). \quad (61)$$

Diese Formänderungsarbeit entspricht der geleisteten Federarbeit

$$\frac{F \cdot f}{2} = \frac{F^2}{2 \cdot G \cdot Ip} \cdot \frac{i \cdot \pi}{2} \cdot (R+r)(R^2 + r^2) \quad (62)$$

Damit ergibt sich für die Federkonstante

$$c = \frac{F}{f} = \frac{2 \cdot G \cdot Ip}{i \cdot \pi \cdot (R+r)(R^2 + r^2)}. \quad (63)$$

.3.5 Zwei gelenkig aufgehängte und gelenkig miteinander verbundene Stäbe

Zwei Stäbe sind gelenkig aufgehängt und gelenkig miteinander verbunden (Bild 8). Im Verbindungsgelenk ist die Kraft F wirksam. Es ist die Verschiebung des Angriffspunktes der Kraft F in Richtung der Kraft zu ermitteln.




Bild 8. Stabverbindung

Nach dem Sinussatz ergibt sich

$$\frac{F}{\sin(\alpha+\beta)} = \frac{F_1}{\sin(90^\circ-\beta)} = \frac{F_2}{\sin(90^\circ-\alpha)} \quad (64)$$

Daraus folgt

$$F_1 = F \frac{\cos \beta}{\sin(\alpha+\beta)}; F_2 = F \frac{\cos \alpha}{\sin(\alpha+\beta)} \quad (65)$$

Die Formel für die Formänderungsarbeit lautet

$$W = \frac{\sigma^2}{2 \cdot E} \int dV \quad (66)$$

und da keine Formänderung auftritt

$$W = \frac{\sigma^2}{2 \cdot E} \cdot V. \quad (67)$$

Die Federarbeit über den Weg v_p entspricht nun der Formänderungsarbeit in den beiden Gelenken

$$\frac{F \cdot v_p}{2} = W_1 + W_2 = \frac{\sigma_1^2}{2 \cdot E_1} \cdot A_1 \cdot l_1 + \frac{\sigma_2^2}{2 \cdot E_2} \cdot A_2 \cdot l_2 \quad | \sigma = \frac{F}{A} \quad (68)$$

$$\frac{F \cdot v_p}{2} = \frac{F_1^2}{2 \cdot E_1 \cdot A_1^2} \cdot A_1 \cdot l_1 + \frac{F_2^2}{2 \cdot E_2 \cdot A_2^2} \cdot A_2 \cdot l_2 \quad (69)$$

$$F \cdot v_p = \frac{F^2}{\sin^2(\alpha+\beta)} \left(\frac{\cos^2 \beta \cdot l_1}{E_1 \cdot A_1} + \frac{\cos^2 \alpha \cdot l_2}{E_2 \cdot A_2} \right) \quad (70)$$

$$v_p = \frac{F}{\sin^2(\alpha+\beta)} \left(\frac{\cos^2 \beta \cdot l_1}{E_1 \cdot A_1} + \frac{\cos^2 \alpha \cdot l_2}{E_2 \cdot A_2} \right) \quad (71)$$